



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานชั้น ๓ และคาดฟ้าอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขา ร้อยแก้ว จังหวัดแพร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินสาขา ร้อยแก้ว จังหวัดแพร่ ภาค ๙
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๓๙๕,๘๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานชั้น ๓ และคาดฟ้าอาคารสำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๓๙๕,๘๐๐ บาท ณ วันที่ _____
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงซ่อมแซมที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานปรับปรุงซ่อมแซม โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานดังกล่าว ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง (แบบ ปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่น ๆ (แบบ ปร.๕ ค)
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการประมาณราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานชั้น ๓ และคาดฟ้าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขา ร้อยแก้ว จังหวัดแพร่ ประกอบด้วยดังนี้

๖.๑  ประธานกรรมการ
(นางสาวแก้วฟ้า เจริญโรจน์)

๖.๒  กรรมการ
(นางสาวพรรณิ ขมภูมตร)

๖.๓  กรรมการ
(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง - ซ่อมแซม สาขาเรืองทิวา จังหวัดแพร่
 โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 5 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่

หน่วย:บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	394,854.69	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	394,854.69	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	394,800.00	
	ตัวอักษร (ตามแผนภาพพื้นที่แนบไปพร้อมๆกับ)		
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์		



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวแก้วฟ้า เจริญโรจน์)



กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวพรณี ชมบุญตร)



กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

สาขาห้องแถว จังหวัดแพร่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วยบาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2726	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	310,274.00	1.2726	394,854.69	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2726	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าอุปกรณ์จัดจ้างระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	-	1.2726	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		310,274.00	1.2726		
ค่า Factor F = 1.2726					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าประกันภัย 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				394,854.69	
พื้นที่อาคาร=					
ที่ดินอาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.

(นางสาวแก้วฟ้า เจริญโรจน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรณี งามบุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

WV-15(1)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ทฤษฎีบท

36

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวแก้วฟ้า เชน่งโรจน์)

Wd

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพรรณิ ขมบุญตร)

Thos. Ash

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสถาปัตยกรรม									
1	ตรวจสอบแบบแปลนเพื่อตัดเหล็กข้อทึง 3 ขึ้นให้ใช้ได้ ชิ้นล่าง	1	L/S	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1	ตัดเหล็กข้อทึงชาย ช่อมแซมโครงเหล็กร้างพร้อมแผ่นผิว T-Bar	1	L/S	500.00	500.00			500.00	
2	ซ่อมแซมโครงเหล็กชั้น 2 และฝ้าหลุมพร้อมน้ำขึ้นล่าง	1	L/S	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
3	ซ่อมแซมอุปกรณ์ชักโครก	1	ชุด	750.00	750.00	50.00	50.00	800.00	
4	เปลี่ยนอุปกรณ์ประตูด่าน PVC	1	หน่วย	500.00	500.00			500.00	
5	ทำการแก้ไขระบบไฟฟ้าที่ขึ้นด้วยน้ำรอบตัวลิ้นชักด้วยเครื่อง	1	หน่วย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
ชั้น 2									
1	ซ่อมแซมผนังปูนประตูด่านเข้าห้องย่นหลังร่น	1	L/S			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2	ซ่อมแซมผนังปูนใต้ชั้นล่างถึงงานและอ่างล้างหน้ากับน้ำ (2 ชุด)	2	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
พื้น 3									
1	ติดตั้งฝ้าเพดานกับบาร์เน็ต หน้า 12 มม. โครงคร่าวลูบิเยียม T-Bar (0.60x1.20 ม.)	37	ตร.ม.	320.00	11,840.00	52.00	1,924.00	13,764.00	
2	เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานกับบาร์เน็ต หน้า 12 มม. (0.60x1.20 ม.)	196	ตร.ม.	87.00	17,052.00	25.00	4,900.00	21,952.00	
3	เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานกับบาร์เน็ต หน้า 9 มม. กับชั้น T-Bar	16	ตร.ม.	90.00	1,440.00	25.00	400.00	1,840.00	
4	ทาสีพลาตติดผนังภายใน	450	ตร.ม.	45.00	19,350.00	30.00	12,900.00	32,250.00	
5	ซ่อมแซมกระเบื้องเซรามิกชั้น 12"x12" ในห้องเก็บเอกสารสำคัญ	3	ตร.ม.	300.00	900.00	125.00	375.00	1,275.00	
ชั้นลาดฟ้า									
1	ก่อสร้างพื้นที่ขึ้นของลิ้นชักชั้นล่าง	319	ตร.ม.			70.00	22,330.00	22,330.00	
2	ทำการทำพื้นปูนทรายถมหน้ากับขึ้นทำระดับและเชื่อมกันกับชั้น	319	ตร.ม.	85.00	27,115.00	82.00	26,158.00	53,273.00	
3	ทำการขึ้นชั้นดินตามฝ้าหลังคาคลุมกับและหลังคาคลุมโรงงับโคพางขึ้น	319	ตร.ม.	300.00	95,700.00	150.00	47,850.00	143,550.00	
4	งานซ่อมแซม (S.s.s) รอยแตกฝ้าหัวคอนกรีตที่บ่อนรับปูนทราย	60	ตร.ม.	150.00	9,000.00	60.00	3,600.00	12,600.00	
	ขอบข้างกับพื้นสูง 6.20 ม.	123	เมตร	150.00	18,450.00	100.00	12,300.00	30,750.00	